


INDICATORE DI LIVELLO A SECCO PER IRRORATRICI

SCHEMA DI MONTAGGIO ED ELENCO PARTI


DRY TYPE LEVEL INDICATOR FOR SPRAYERS

ASSEMBLY SCHEME AND PARTS LIST



KIT COMPLETO – COD 8212009/8212010

COMPLETE KIT – P/N 8212009/8212010



1 di 4


Tecomec S.r.l. - Socio Unico
Strada della Mirandola 11 – 42124 Reggio Emilia
Tel +39 0522 959001 – Fax +39 0522 953033

www.tecomec.com - www.geoline.it e-mail: salesdept@tecomec.com

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte di Emak S.p.A.




ZONA DI MONTAGGIO A – ASSEMBLY AREA A





*Inserire filo nel manicotto, piegarlo al suo interno e con un paio di pinze stringere il manicotto per fissare il cavo al suo interno- Insert wire into the sleeve, bend it inside, and with a pair of pliers tighten the sleeve to secure the wire inside



ZONA DI MONTAGGIO B – ASSEMBLY AREA B



ZONA DI MONTAGGIO C – ASSEMBLY AREA C




ZONA DI MONTAGGIO D – ASSEMBLY AREA D



*avvitare la vite nel foro di passaggio del cavo per fissare il cavo all'interno del galleggiante– Screw the screw into the cable passage hole to secure the cable inside the float

ZONA DI MONTAGGIO E – ASSEMBLY AREA E



P00801151_R05

4 di 4