
Menu

**26.1412.40 SW35 Swivel,ball-bear. 3/8 Bsp M-F**
**26.1412.43 SW35 Swivel,ball-bear. 3/8 Bsp M-M**
**26.1412.45 SW35 Swivel,ball-bear. 3/8 Bsp F-F**
**26.1412.48 SW35 Swivel,ball-bear. 3/8 Bsp F-M**



| Pos. | P/N | Description | Q.ty | K1 | K2 | K3 | K4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.1409.31 | Coupling, 3/8-Bsp-F brass | 1 | | | | | |
| 1 | 26.1407.31 | Coupling, 3/8 Bsp M brass nic.pl. (1,2) | 1 | | | | | |
| 2 | 10.3180.10 | O-ring, 2,62x15,08 mm vi. | 1 | | | | | |
| 3 | 26.1404.31 | Body, M30 x 1" F nickel-plated brass | 1 | | | | | |
| 4 | 11.4410.32 | Sst.ball-bearing, 12x32x10 mm | 2 | | | | | |
| 5 | 10.3077.10 | O-ring, 1,78x28,3 mm Vi 70 | 1 | | | | | |
| 6 | 26.1403.31 | Spacer ring, brass | 1 | | | | | |
| 7 | 10.3068.25 | O-Ring, 1,78x17,17 mm s. | 1 | | | | | |
| 8 | 10.4012.60 | Seal Ring 16,2x20,5x1,5 PTFE | 1 | | | | | |

| Pos. | P/N | Description | Q.ty | K1 | K2 | K3 | K4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26.1402.51 | Rotating pin, M12, stainless steel | 1 | | | | | |
| 10 | 10.3057.10 | O-Ring 1,78 x 9,25 mm Viton | 2 | | | | | |
| 11 | 10.4010.60 | Back-up ring, opn. 10x12,6x1,2 mm | 2 | | | | | |
| 12 | 10.1110.51 | Sst ring | 2 | | | | | |
| 13 | 26.1413.83 | Seat | 1 | | | | | |
| 14 | 26.1410.31 | Coupling, 3/8 Bsp-M brass (3,1) | 1 | | | | | |
| 14 | 26.1408.31 | Coupling, 3/8 Bsp-F brass (4,2) | 1 | | | | | |
| 15 | 14.3564.00 | Washer, 5,3x9,5x1 mm brass | 1 | | | | | |
| 16 | 26.1406.83 | Seat | 1 | | | | | |

(1) 26.1412.43 (2) 26.1412.48 (3) 26.1412.40 (4) 26.1412.45